

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Einleitung.....	8
1 Anwendungsbereich	8
2 Normative Verweisungen.....	8
3 Begriffe und Abkürzungen	9
3.1 Begriffe.....	9
3.2 Abkürzungen.....	10
4 Überblick über die Prüfverfahren	12
4.1 Anwendungsbereich	12
4.2 Probe.....	13
4.3 Prüfverfahren – Fließschema.....	13
4.4 Matrixangleichung	15
4.5 Nachweisgrenzen (LOD) und Bestimmungsgrenzen (LQD).....	15
4.6 Prüfbericht.....	16
4.7 Alternative Prüfverfahren	16
5 Mechanische Probenvorbereitung	17
5.1 Überblick	17
5.1.1 Anwendungsbereich	17
5.1.2 Qualitätssicherung	17
5.2 Ausrüstung/Geräte und Materialien	17
5.3 Durchführung	18
5.3.1 Schneiden von Hand	18
5.3.2 Grobmahlen/Mahlen	18
5.3.3 Homogenisieren.....	18
5.3.4 Feinmahlen/Mahlen	19
5.3.5 Sehr feines Mahlen von Polymeren und organischen Materialien	19
6 Screening mit Röntgenfluoreszenzspektrometrie (RFS)	19
6.1 Überblick	19
6.1.1 Kurzbeschreibung	22
6.1.2 Warnhinweise	22
6.2 Ausrüstung/Geräte und Materialien	22
6.2.1 XRF-Spektrometer.....	22
6.2.2 Materialien und Werkzeuge	22
6.3 Reagenzien.....	23
6.4 Probenahme.....	23
6.4.1 Zerstörungsfreies Verfahren	23

	Seite
6.4.2 Zerstörendes Verfahren	23
6.5 Durchführung.....	24
6.5.1 Allgemeines.....	24
6.5.2 Vorbereitung des Spektrometers	24
6.5.3 Prüfmenge.....	25
6.5.4 Verifizierung der Spektrometerleistung.....	25
6.5.5 Prüfungen.....	26
6.5.6 Kalibrierung	27
6.6 Berechnungen	27
6.7 Bewertung des Verfahrens.....	28
6.7.1 Blei	29
6.7.2 Quecksilber	29
6.7.3 Cadmium	29
6.7.4 Chrom.....	29
6.7.5 Brom.....	29
6.8 Qualitätslenkung.....	29
6.8.1 Genauigkeit der Kalibrierung	29
6.8.2 Kontrollproben.....	30
6.9 Sonderfälle	30
6.9.1 Positionierung einer Probe für die Messung	30
6.9.2 Gleichmäßigkeit der Probe	31
7 Bestimmung von Quecksilber in Polymeren, Metallen und Elektronik mit CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES und ICP-MS	32
7.1 Überblick	32
7.2 Ausrüstung, Geräte und Materialien	33
7.3 Reagenzien	34
7.4 Probenvorbereitung.....	35
7.4.1 Prüfmenge.....	35
7.4.2 Nassaufschluss (Aufschluss von Elektronik)	35
7.4.3 Mikrowellenaufschluss	36
7.4.4 Herstellen der Labor-Blindwertprobe	36
7.5 Prüfverfahren.....	36
7.5.1 Herstellen von Kalibrierstandards	36
7.5.2 Erstellen der Kalibrierkurve	37
7.5.3 Messung der Probe.....	37
7.5.4 Berechnung	38
7.6 Auswertung des Verfahrens.....	38
8 Bestimmung von Blei und Cadmium in Polymeren mit ICP-OES, ICP-MS und AAS	39
8.1 Überblick	39

	Seite
8.2 Ausrüstung, Geräte und Materialien	39
8.3 Reagenzien	40
8.4 Probenvorbereitung	41
8.4.1 Prüfmenge	41
8.4.2 Herstellung der Prüflösung	42
8.4.3 Herstellung der Laborblindwertprobe	44
8.5 Durchführung der Prüfung	44
8.5.1 Herstellung der Kalibrierlösung	44
8.5.2 Erstellen der Kalibrierkurve	45
8.5.3 Messung der Probe	45
8.5.4 Berechnung	46
8.6 Auswertung des Verfahrens	46
9 Bestimmung von Blei und Cadmium in Metallen mit ICP-OES, ICP-MS und AAS	46
9.1 Überblick	46
9.2 Ausrüstung, Geräte und Materialien	47
9.3 Reagenzien	48
9.4 Probenvorbereitung	49
9.4.1 Prüfmenge	49
9.4.2 Herstellung der Probenlösung	49
9.5 Herstellen der Laborblindwertprobe	50
9.6 Durchführung der Prüfung	50
9.6.1 Herstellen des Kalibrierstandards	51
9.6.2 Messung des Kalibrierstandards	51
9.6.3 Messung der Probe	52
9.6.4 Berechnung	52
9.7 Auswertung des Verfahrens	52
10 Bestimmung von Blei und Cadmium in Elektronik mit ICP-OES, ICP-MS und AAS	53
10.1 Überblick	53
10.2 Ausrüstung, Geräte und Materialien	53
10.3 Reagenzien	54
10.4 Probenvorbereitung	55
10.4.1 Prüfmenge	56
10.4.2 Aufschluss mit Königswasser	56
10.4.3 Mikrowellenaufschluss	57
10.5 Prüfverfahren	57
10.5.1 Herstellung einer Kalibrierlösung	58
10.5.2 Herstellung von Standards	58
10.5.3 Kalibrierung	59
10.5.4 Darstellung der Kalibrierkurve	59

	Seite
10.5.5 Messung der Probe.....	60
10.5.6 Berechnung	60
10.6 Auswertung des Verfahrens.....	61
Anhang A (informativ) Bestimmung von PBB und PBDE in Polymeren mit GC-MS.....	62
Anhang B (informativ) Prüfung auf das Vorliegen von sechswertigem Chrom (Cr(VI)) in farblosen und farbigen Korrosionsschutzüberzügen auf Metallen.....	78
Anhang C (informativ) Bestimmung von sechswertigem Chrom [Cr(VI)] in Polymeren und Elektronik unter Anwendung eines kolorimetrischen Verfahrens	83
Anhang D (informativ) Praktische Anwendung des Screenings mit Röntgenfluoreszenzspektrometrie (XRF).....	91
Anhang E (informativ) Praktische Anwendung der Bestimmung von Quecksilber in Polymeren, Metallen und Elektronik mit CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES und ICP-MS.....	99
Anhang F (informativ) Praktische Anwendung der Bestimmung Blei und Cadmium in Polymeren mit ICP-OES, ICP-MS und AAS.....	101
Anhang G (informativ) Praktische Anwendung der Bestimmung Blei und Cadmium in Metallen mit ICP-OES, ICP-MS und AAS.....	103
Anhang H (informativ) Praktische Anwendung der Bestimmung Blei und Cadmium in Elektronik mit ICP-OES, ICP-MS und AAS.....	106
Literaturhinweise	110
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	114
Bild 1 – Fließschema der Prüfverfahren.....	14
Bild A.1 – Gesamtionenchromatogramm vom PBDE-Gemisch, BDE-1 bis BDE-206 (5 µg/ml), BDE-209 (50 µg/ml)	76
Bild A.2 – Gesamtionenchromatogramm vom PBB-Gemisch (3,5 µg/ml)	77
Bild A.3 – Gesamtionenchromatogramm von kombinierten PBB- und PBDE-Gemischen (BDE-1 bis BDE-206 – 5 µg/ml, BDE-209 – 5,0 µg/ml, PBB – 3,5 µg/ml)	77
Bild E.1 – Heizbares Aufschlussgefäß, ausgestattet mit Reaktionsgefäß, Rückflusskühler und Absorptionsgefäß	99
Bild G.1 – Untergrundkorrektur	104
Bild H.1 – Untergrundkorrektur.....	108
Tabelle 1 – Übersicht über den Inhalt von Nachweisprüfverfahren	15
Tabelle 2 – Geprüfte Konzentrationsbereiche für Blei in Materialien.....	20
Tabelle 3 – Geprüfte Konzentrationsbereiche für Quecksilber in Materialien.....	20
Tabelle 4 – Geprüfte Konzentrationsbereiche für Cadmium in Materialien	20
Tabelle 5 – Geprüfte Konzentrationsbereiche für Gesamtchrom in Materialien	20
Tabelle 6 – Geprüfte Konzentrationsbereiche für Brom in Materialien	21
Tabelle 7 – Empfohlene Röntgenlinien für einzelne Analyte.....	25
Tabelle 8 – Beim IIS2-Ringversuch erhaltene mittlere Ergebnisse und Wiederfindungsraten von Quecksilber	38
Tabelle A.1 – Matrix-Aufstocklösung.....	64
Tabelle A.2 – Kalibrierlösungen von PBB und PBDE	65

	Seite
Tabelle A.3 – Referenzmassen für die quantitative Bestimmung von PBBs	70
Tabelle A.4 – Referenzmassen für die quantitative Bestimmung von PBDEs.....	70
Tabelle A.5 – Berechnungsbeispiel.....	71
Tabelle A.6 – Beispilliste von handelsüblichen, für diese Analyse für die Kalibrierung geeignet befundenen Kongeneren	74
Tabelle A.7 – PBB- und PBDE-Kongenere in dem Gemisch.....	76
Tabelle C.1 – Nachweisgrenze des Verfahrens = $t \times s_{n-1}$	90
Tabelle D.1 – Effekt der Matrixzusammensetzung auf die Nachweisgrenze einiger überwachter Elemente	92
Tabelle D.2 – Screening-Grenzwerte für gefährliche Stoffe in verschiedenen Matrices, in mg/kg.....	93
Tabelle D.3 – Mittelwerte der beim Ringversuch IIS2 erhaltenen Ergebnisse und Wiederfindungsraten für Blei.....	95
Tabelle D.4 – Mittelwerte der beim Ringversuch IIS2 erhaltenen Ergebnisse und Wiederfindungsraten für Quecksilber	96
Tabelle D.5 – Mittelwerte der beim Ringversuch IIS2 erhaltenen Ergebnisse und Wiederfindungsraten für Cadmium	96
Tabelle D.6 – Mittelwerte der beim Ringversuch IIS2 erhaltenen Ergebnisse und Wiederfindungsraten für Chrom.....	97
Tabelle D.7 – Mittelwerte der beim Ringversuch IIS2 erhaltenen Ergebnisse und Wiederfindungsraten für Gesamt-Brom	98
Tabelle E.1 – Programm für den Mikrowellenaufschluss von Proben (Ausgangsleistung für fünf Gefäße)	100
Tabelle F.1 – Spektrale Störungen bei den Wellenlängen von Cadmium und Blei	101
Tabelle F.2 – Beispiele von Masse-Ladungs-Verhältnissen (m/z -Verhältnisse)	102
Tabelle F.3 – Beispiele von Wellenlängen für AAS	102
Tabelle G.1 – Spektrale Störungen bei den Wellenlängen von Cadmium und Blei	103
Tabelle G.2 – Beispiele von Masse-Ladungs-Verhältnissen (m/z -Verhältnisse).....	105
Tabelle G.3 – Beispiele von Wellenlängen für AAS	105
Tabelle H.1 – Programm für den Mikrowellenaufschluss von Proben	106
Tabelle H.2 – Spektrale Störungen bei den Wellenlängen von Cadmium und Blei.....	107
Tabelle H.3 – Beispiele von Masse-Ladungs-Verhältnissen (m/z -Verhältnisse).....	109
Tabelle H.4 – Beispiele von Wellenlängen für AAS	109