

	Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....		4
Einleitung		5
1 Anwendungsbereich		6
2 Normative Verweisungen		6
3 Begriffe		7
4 Eigenschaften und Detektion von toxischen Gasen und Dämpfen		12
4.1 Eigenschaften und Detektion		12
4.2 Einfluss des Wasserdampfs auf die Detektion.....		13
4.3 Detektion durch Messung von Sauerstoffmangel		13
5 Messaufgaben		14
5.1 Allgemeines		14
5.2 Allgemeine Gaswarnanwendungen.....		14
5.3 Expositionsmessung.....		15
6 Auswahl der Geräte.....		16
6.1 Allgemeines		16
6.2 Prüfungen des Betriebsverhaltens und elektrische Prüfungen		17
6.3 Anzeigebereich, Messbereich und Messunsicherheit		17
6.4 Anforderungen an die Selektivität		18
6.5 Einfluss der Umweltbedingungen.....		19
6.6 Anstiegzeit und Abklingzeit.....		19
6.7 Alarmanstiegzeit		20
6.8 Datenaufzeichnung.....		21
6.9 Betriebsanleitung		22
7 Betrieb von Geräten zur Detektion toxischer Gase.....		22
7.1 Einstellung von Alarmen		22
7.2 Betrieb von personenbezogenen und tragbaren Geräten.....		23
7.3 Betrieb von transportablen und ortsfesten Geräten		25
7.4 Probenleitungen und Entnahmesonden		27
7.5 Zubehör		28
8 Wartung und Kalibrierung.....		28
8.1 Allgemeines		28
8.2 Wartung		29
8.3 Kalibrierung		29
8.4 Systemprüfung		30
8.5 Aufzeichnungen.....		31
9 Ausbildung		31
9.1 Allgemeines		31

	Seite
9.2 Ausbildung der Benutzer	31
9.3 Ausbildung zur Wartung und Kalibrierung	32
Anhang A (normativ) Allgemein verwendete Messprinzipien	33
A.1 Allgemeines	33
A.2 Chemolumineszenz	33
A.3 Kolorimetrie	34
A.4 Elektrochemie	35
A.5 Flammenionisation	36
A.6 Gaschromatographie	37
A.7 Infrarot-Photometrie	38
A.8 Ionenbeweglichkeits-Spektrometrie	39
A.9 Massenspektrometrie	40
A.10 Photoionisation	41
A.11 Halbleiter	42
A.12 Ultraviolette/sichtbare Photometrie	43
Anhang B (informativ) Tabelle der wesentlichen Änderungen zur EN 45544-4:1999	44
Literaturhinweise	45

Bilder

Bild 1 – Beispiel für die Anwärmzeit in reiner Luft	11
Bild 2 – Anzeigebereich des Gerätes mit Bereichen, Anzeigen und Grenzen	17
Bild 3 – Beispiel für die Messunsicherheit am Nullpunkt	18
Bild 4 – Ansprechverhalten bei Prüfgasvolumenanteilen von 40 ppm und 100 ppm	20
Bild 5 – Alarmanstiegzeit bei einer Alarmschwelle von 25 ppm für Prüfgasvolumenanteile von 40 ppm und 100 ppm	21

Tabellen

Tabelle 1 – Anforderungen an die relative erweiterte Messunsicherheit von Geräten nach EN 45544-2 für Messungen zum Vergleich mit (Arbeitsplatz-)Grenzwerten und für periodische Messungen	18
Tabelle A.1 – Chemolumineszenz	33
Tabelle A.2 – Kolorimetrie	34
Tabelle A.3 – Elektrochemie	35
Tabelle A.4 – Flammenionisation	36
Tabelle A.5 – Gaschromatographie	37
Tabelle A.6 – Infrarot-Photometrie	38
Tabelle A.7 – Ionenbeweglichkeits-Spektrometrie	39
Tabelle A.8 – Massenspektrometrie	40
Tabelle A.9 – Photoionisation (PID)	41
Tabelle A.10 – Halbleiter	42
Tabelle A.11 – Ultraviolette/sichtbare Photometrie	43