

	Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort .....		2
1 Anwendungsbereich.....		11
2 Normative Verweisungen .....		11
3 Begriffe .....		12
3.1 Allgemeine Begriffe .....		12
3.2 Begriffe zum Batteriesystem .....		22
4 Umgebungsbedingungen .....		25
5 Prüfungen.....		25
5.1 Prüfbedingungen.....		25
5.2 Messgeräte.....		26
5.3 Konformität von Bauteilen .....		26
5.4 Typprüfungen .....		26
5.5 Stückprüfungen .....		27
6 Schutz gegen elektrischen Schlag .....		27
6.1 Isolierung.....		27
6.1.1 Allgemeines.....		27
6.1.2 Luftstrecken.....		29
6.1.3 Kriechstrecken .....		30
6.1.4 Isolationswiderstand.....		32
6.1.5 Spannungsfestigkeit.....		32
6.2 Schutz gegen elektrischen Schlag im Normalbetrieb (direktes Berühren) .....		34
6.2.1 Schutz durch Gehäuse.....		34
6.2.2 Kondensatoren .....		34
6.2.3 Selbsttätige Entladung von Kondensatoren im Netzstromkreis.....		35
6.2.4 Trennung des Schweißstromkreises.....		35
6.2.5 Berührungsstrom des Schweißstromkreises .....		35
6.2.6 Berührungsstrom bei Normalbetrieb .....		36
6.3 Schutz gegen elektrischen Schlag im Fehlerfall (indirektes Berühren) .....		37
6.3.1 Schutzmaßnahmen .....		37
6.3.2 Isolierung zwischen den Wicklungen des Netzstromkreises und des Schweißstromkreises .....		37
6.3.3 Innere Leitungen und Verbindungen.....		37
6.3.4 Zusätzliche Anforderungen für Plamaschneidsysteme .....		38
6.3.5 Bewegliche Spulen und Kerne .....		38
6.3.6 Berührungsstrom im Fehlerfall .....		38
7 Thermische Anforderungen.....		39
7.1 Erwärmungsprüfung .....		39
7.1.1 Prüfbedingungen.....		39

	Seite
7.1.2 Grenzabweichungen der Prüfparameter .....	39
7.1.3 Prüfdauer.....	40
7.2 Temperaturmessung .....	40
7.2.1 Messbedingungen .....	40
7.2.2 Oberflächentemperaturfühler .....	40
7.2.3 Widerstand .....	40
7.2.4 Eingebauter Temperaturfühler .....	41
7.2.5 Ermittlung der Temperatur der Umgebungsluft.....	41
7.2.6 Aufzeichnung der Temperaturen.....	41
7.3 Grenzwerte für den Temperaturanstieg .....	41
7.3.1 Wicklungen, Kommutatoren und Schleifringe .....	41
7.3.2 Äußere Oberflächen .....	42
7.3.3 Andere Bauelemente.....	43
7.4 Belastungsprüfung.....	43
7.5 Kommutatoren und Schleifringe .....	44
8 Thermische Schutzeinrichtung .....	44
8.1 Allgemeine Anforderungen .....	44
8.2 Aufbau .....	44
8.3 Anbringung .....	45
8.4 Schaltvermögen.....	45
8.5 Betrieb .....	45
8.6 Rückstellen .....	45
8.7 Anzeige.....	45
9 Unüblicher Betrieb .....	46
9.1 Allgemeine Anforderungen .....	46
9.2 Festgebremster Ventilator .....	46
9.3 Kurzschlussprüfung .....	46
9.4 Überlastungsprüfung .....	47
10 Anschluss an das Versorgungsnetz .....	47
10.1 Netzspannung .....	47
10.2 Mehrfachnetzspannung .....	47
10.3 Mittel zum Anschluss an den Netzstromkreis.....	48
10.4 Kennzeichnung der Anschlussklemmen .....	48
10.5 Schutzstromkreis .....	48
10.5.1 Anforderung an die Durchgängigkeit.....	48
10.5.2 Typprüfung .....	49
10.5.3 Stückprüfung .....	50
10.6 Zugentlastung.....	50
10.7 Einlassöffnungen .....	51

	Seite
10.8 Ein/Aus-Schaltvorrichtung für den Netzstromkreis .....	51
10.9 Netzanschlussleitungen .....	52
10.10 Netzsteckvorrichtung (Gerätestecker) .....	52
11 Ausgang .....	53
11.1 Bemessungswert der Leerlaufspannung .....	53
11.1.1 Bemessungswert der Leerlaufspannung zur Anwendung in Umgebungen mit erhöhter elektrischer Gefährdung .....	53
11.1.2 Bemessungswert der Leerlaufspannung zur Anwendung in Umgebungen ohne erhöhte elektrische Gefährdung .....	53
11.1.3 Bemessungswert der Leerlaufspannung für maschinell geführte Lichtbogenbrenner mit erhöhtem Schutz für den Schweißer .....	53
11.1.4 Bemessungswert der Leerlaufspannung für besondere Prozesse, z. B. Plasmaschneiden .....	54
11.1.5 Zusätzliche Anforderungen .....	54
11.1.6 Messstromkreise .....	55
11.2 Werte der genormten Lastspannung für die Typprüfung .....	56
11.2.1 Lichtbogenhandschweißen mit umhüllten Stabelektroden .....	56
11.2.2 Wolfram-Inertgas-Schweißen .....	56
11.2.3 Metall-Inert-/Aktivgas- und Schutzgas-Schweißen mit Fülldrahtelektrode .....	56
11.2.4 Unterpulverschweißen .....	56
11.2.5 Plasmaschneiden .....	56
11.2.6 Plasmaschweißen .....	56
11.2.7 Plasmafugenhobeln .....	56
11.2.8 Zusätzliche Anforderungen .....	57
11.3 Mechanische Schalteinrichtungen zum Einstellen des Ausgangs .....	57
11.4 Anschlüsse für den Schweißstromkreis .....	57
11.4.1 Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren .....	57
11.4.2 Anordnung von Steckdosen .....	57
11.4.3 Öffnungen für Ausgangsleitungen .....	58
11.4.4 Dreiphasen-Mehrstellen-Schweißtransformator für Wechselstrom .....	58
11.4.5 Kennzeichnung .....	58
11.4.6 Anschlüsse für Plasmaschneidbrenner .....	58
11.5 Stromversorgung für externe, an den Schweißstromkreis angeschlossene Einrichtungen .....	58
11.6 Hilfsstromkreise .....	59
11.7 Schweißleitungen .....	59
12 Steuerstromkreise .....	59
12.1 Allgemeine Anforderung .....	59
12.2 Isolierung von Steuerstromkreisen .....	60
12.3 Arbeitsspannungen der Fernsteuerkreise .....	60
13 Gefahrenminderungseinrichtung .....	60
13.1 Allgemeine Anforderungen .....	60

	Seite
13.2 Arten von Gefahrenminderungseinrichtungen .....	60
13.2.1 Spannungsminderungseinrichtung.....	60
13.2.2 Umschalteinrichtung von Wechsel- auf Gleichspannung.....	61
13.3 Anforderungen an Gefahrenminderungseinrichtungen .....	61
13.3.1 Abschalten der Gefahrenminderungseinrichtung.....	61
13.3.2 Störungen der Funktion einer Gefahrenminderungseinrichtung .....	61
13.3.3 Anzeige der einwandfreien Funktion.....	61
13.3.4 Sicherer Versagen.....	61
14 Mechanische Anforderungen .....	62
14.1 Allgemeine Anforderungen .....	62
14.2 Gehäuse .....	62
14.2.1 Gehäusewerkstoffe .....	62
14.2.2 Festigkeit des Gehäuses .....	62
14.3 Transportmittel.....	63
14.3.1 Maschineller Transport.....	63
14.3.2 Manueller Transport .....	63
14.4 Fallprüfung.....	63
14.5 Standfestigkeit .....	64
15 Typenschild .....	64
15.1 Allgemeine Anforderungen .....	64
15.2 Beschreibung.....	64
15.3 Inhalte .....	65
15.4 Grenzabweichungen.....	68
15.5 Drehrichtung .....	69
16 Einstellung des Ausgangs .....	69
16.1 Art der Einstellung .....	69
16.2 Kennzeichnung der Einstellvorrichtung .....	69
16.3 Anzeige für die Strom- oder Spannungsregelung .....	70
17 Betriebsanleitung und Kennzeichnungen.....	70
17.1 Betriebsanleitung.....	70
17.2 Kennzeichnungen.....	71
Anhang A (informativ) Nennspannungen von Versorgungsnetzen .....	72
Anhang B (informativ) Beispiel für eine kombinierte Spannungsfestigkeitsprüfung .....	73
Anhang C (normativ) Unsymmetrische Last bei Wechselstromquellen zum Wolfram-Inertgas-Schweißen .....	74
C.1 Allgemeines .....	74
C.2 Unsymmetrische Last .....	75
C.3 Beispiel für eine unsymmetrische Last.....	75
Anhang D (informativ) Extrapolation der Temperatur für den Abschaltzeitpunkt .....	76

	Seite
Anhang E (normativ) Ausführung von Anschlussklemmen für den Netzstromkreis.....	77
E.1    Größe der Anschlussklemmen.....	77
E.2    Anschluss an Anschlussklemmen.....	77
E.3    Bauart der Anschlussklemmen .....	78
E.4    Befestigung der Anschlussklemmen .....	78
Anhang F (informativ) Beziehung zu Nicht-SI-Einheiten.....	79
Anhang G (informativ) Eignung des Stromversorgungsnetzes für die Messung des wahren Effektivwerts des Netzstroms .....	80
Anhang H (informativ) Aufzeichnung von statischen Kennlinien.....	81
H.1    Allgemeines.....	81
H.2    Verfahren.....	81
H.3    Analyse der Ergebnisse .....	81
Anhang I (normativ) Prüfverfahren für eine 10-Nm-Schlagprüfung .....	82
I.1    Pendelschlaghammer .....	82
I.2    Freifallgewicht – Stahlkugel .....	82
Anhang J (normativ) Blechdicke für Gehäuse.....	83
Anhang K (informativ) Beispiele für Typenschilder .....	86
Anhang L (informativ) Bildzeichen für Lichtbogenschweißeinrichtungen.....	93
L.1    Allgemeines.....	93
L.2    Anwendung der Bildzeichen.....	93
L.2.1    Allgemeines.....	93
L.2.2    Auswahl der Bildzeichen .....	93
L.2.3    Größe der Bildzeichen .....	93
L.2.4    Verwendung von Farben.....	93
L.3    Bildzeichen .....	94
L.3.1    Allgemeines.....	94
L.3.2    Buchstabensymbole .....	94
L.3.3    Bildzeichen .....	95
L.3.3.1    Bildzeichen zur Beschreibung der Schalter oder Regler .....	95
L.3.3.2    Bildzeichen zur Kennzeichnung der Schalter- oder Reglerstellung.....	95
L.3.3.3    Bildzeichen zur Kennzeichnung der Schalt- oder Steuerfunktion.....	96
L.3.3.4    Bildzeichen zur Kennzeichnung elektrischer Verbindungen.....	98
L.3.3.5    Bildzeichen zur Kennzeichnung von Fluidanschlüssen oder -regelungen .....	100
L.3.3.6    Bildzeichen zur Kennzeichnung von Hilfseinrichtungen, Verbindungen oder Funktionen .....	101
L.3.3.7    Bildzeichen zur Kennzeichnung der Regelung von Schweißstrom/-spannung .....	103
L.3.3.8    Bildzeichen zur Kennzeichnung des Brennertyps .....	104
L.3.3.9    Bildzeichen zur Kennzeichnung von Prozessen.....	105
L.3.3.10    Bildzeichen zur Kennzeichnung der Regelung von Schweißkennlinien .....	106
L.3.3.11    Bildzeichen zur Beschreibung der Art der Stromversorgung.....	107

	Seite
L.3.3.12 Bildzeichen zur Kennzeichnung von Schutzbauteilen und Schutzklasse .....	109
L.3.3.13 Bildzeichen zur Information der Anwender .....	110
L.4 Beispiele für die Kombination von Bildzeichen .....	111
L.5 Beispiele für Bedienfelder.....	113
Anhang M (informativ) Verfahren für die Messung von Wirkungsgrad und Leistungsaufnahme .....	115
M.1 Messung des Wirkungsgrads .....	115
M.2 Messung der Leistung im Ruhezustand.....	115
Anhang N (normativ) Messung des Berührungsstroms im Fehlerfall.....	117
Anhang O (normativ) Batteriebetriebene Schweißstromquellen .....	122
O.1 Allgemeines .....	122
O.4 Umgebungsbedingungen .....	123
O.5 Prüfungen .....	123
O.5.1 Prüfbedingungen .....	123
O.5.3 Konformität von Bauelementen .....	124
O.6 Schutz gegen elektrischen Schlag .....	125
O.6.1 Isolierung .....	125
O.6.2 Schutz gegen elektrischen Schlag im Normalbetrieb.....	127
O.7 Thermische Anforderungen.....	127
O.7.1 Erwärmungsprüfung .....	127
O.7.2 Temperaturmessung .....	128
O.7.4 Belastungsprüfung.....	128
O.7.201 Normale Aufladung von Lithiumionensystemen.....	128
O.8 Thermische Schutzeinrichtung .....	129
O.8.1 Allgemeine Anforderungen.....	129
O.8.4 Schaltvermögen.....	129
O.9 Unüblicher Betrieb .....	130
O.9.1 Allgemeine Anforderungen.....	130
O.9.2 Festgebremster Ventilator .....	130
O.9.3 Kurzschlussprüfung .....	130
O.9.4 Überlastungsprüfung .....	130
O.9.201 Schweißstromquelle – unübliche Bedingungen .....	130
O.9.202 Bauelemente des Schweißstromkreises – unübliche Bedingungen .....	131
O.9.203 Lithiumionen-Ladesysteme – unübliche Bedingungen .....	132
O.9.204 Kurzschluss von Lithiumionenbatterien.....	133
O.9.205 Andere als Lithiumionenbatterien – Überladen.....	133
O.9.206 Trennen der Verbindung von Batteriepacks.....	134
O.9.207 Batterien für allgemeine Anwendung .....	134
O.10 Anschluss an das Versorgungsnetz .....	134
O.10.5 Schutzstromkreis .....	134

	Seite
O.10.8 Ein/Aus-Schaltvorrichtung für den Netzstromkreis .....	134
O.14 Mechanische Festlegungen .....	135
O.14.1 Allgemeine Anforderungen.....	135
O.14.2 Gehäuse.....	135
O.14.4 Fallprüfung .....	136
O.15 Typenschild .....	137
O.15.3 Inhalte.....	137
O.17 Betriebsanleitung und Kennzeichnungen .....	138
O.17.1 Betriebsanleitung .....	138
O.17.2 Kennzeichnungen .....	139
Literaturhinweise .....	140
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen .....	142

## Bilder

Bild 1 – Beispiel einer Konfiguration der Isolierung für Betriebsmittel der Schutzklasse I.....	28
Bild 2 – Messung des Berührungsstroms des Schweißstromkreises .....	36
Bild 3 – Messung des Berührungsstroms bei Normalbetrieb .....	36
Bild 4 – Messung von Effektivwerten .....	55
Bild 5 – Messung von Scheitelwerten .....	55
Bild 6 – Schema des Typenschilds .....	65
Bild B.1 – Kombinierte Hochspannungstransformatoren .....	73
Bild C.1 – Spannung und Strom beim Wolfram-Inertgas-Schweißen mit Wechselstrom .....	74
Bild C.2 – Unsymmetrische Spannung beim Wolfram-Inertgas-Schweißen mit Wechselstrom .....	75
Bild C.3 – Wechselspannungs-Schweißstromquelle mit unsymmetrischer Last .....	75
Bild I.1 – Prüfaufbau .....	82
Bild K.1 – Einphasiger Transformator .....	86
Bild K.2 – Dreiphasiger umlaufender Frequenzumformer.....	87
Bild K.3 – Geteiltes Typenschild: Ein-/Dreiphasiger Transformatorgleichrichter .....	88
Bild K.4 – Wechselstromgenerator mit Verbrennungsmotor und Gleichrichter.....	89
Bild K.5 – Ein-/Dreiphasiger Invertertyp .....	90
Bild K.6 – Batteriebetriebene Schweißstromquelle mit eingebauter Batterie.....	91
Bild K.7 – Batteriebetriebene Schweißstromversorgung mit abnehmbarer/getrennter Batterie .....	92
Bild L.1 – Schalter für die Eingangsspannung .....	113
Bild L.2 – Steuerpotentiometer für die Lichtbogenstärke .....	113
Bild L.3 – Gerätebuchse für die Fernsteuerung und Auswahlschalter.....	113
Bild L.4 – Anschlüsse mit Induktivitätsauswahl für das MIG/MAG-Schweißen.....	113
Bild L.5 – Prozessschalter (MMA, WIG, MIG) .....	114
Bild L.6 – Auswahlschalter an AC/DC-Einrichtungen.....	114

Bild L.7 – Anzeigelampen auf dem Bedienfeld (Übertemperatur, Störung, Lichtbogenzündung, Ausgangsspannung).....	114
Bild L.8 – Einstellung der Impulsparameter mittels Digitalanzeige.....	114
Bild N.1 – Messaufbau für den bewerteten Berührungsstrom.....	117
Bild N.2 – Schaltbild für die Messung des Berührungsstroms im Fehlerfall bei Betriebstemperatur für den einphasigen Anschluss von Geräten außer solchen der Schutzklasse II .....	119
Bild N.3 – Schaltbild für die Messung des Berührungsstroms im Fehlerfall für den Dreiphasen-Vierleiter-System-Anschluss von Geräten außer solchen der Schutzklasse II.....	121
Bild O.1 – Kennzeichnung von elektrischen Bauelementen mit Batteriespannungsklasse B .....	139

## Tabellen

Tabelle 1 – Mindestwerte der Luftstrecken für Überspannungskategorie III.....	29
Tabelle 2 – Mindestkriechstrecken .....	30
Tabelle 3 – Isolationswiderstand .....	32
Tabelle 4 – Prüfspannungen für die Prüfung der Spannungsfestigkeit.....	32
Tabelle 5 – Mindestabstand durch Isolierung .....	37
Tabelle 6 – Temperaturgrenzwerte für Wicklungen, Kommutatoren und Schleifringe.....	42
Tabelle 7 – Temperaturgrenzen für äußere Oberflächen .....	43
Tabelle 8 – Querschnitt für den Kurzschlussleiter am Ausgang.....	46
Tabelle 9 – Strom- und Zeitanforderungen für Schutzleiterverbindungen.....	49
Tabelle 10 – Mindestquerschnittfläche des äußeren Kupfer-Schutzleiters .....	49
Tabelle 11 – Nachweis der Durchgängigkeit des Schutzleitersystems .....	50
Tabelle 12 – Zug .....	51
Tabelle 13 – Zusammenstellung der zulässigen Bemessungswerte für die Leerlaufspannung .....	54
Tabelle 14 – Anforderungen an die Gefahrenminderungseinrichtung.....	60
Tabelle E.1 – Bereich der Leiterquerschnitte, den Anchlussklemmen für den Netzstromkreis aufnehmen müssen .....	77
Tabelle F.1 – Beziehung zwischen mm <sup>2</sup> und amerikanischen Drahtmaßen (AWG) (en: American Wire Gauge) .....	79
Tabelle I.1 – Drehwinkel $\theta$ für eine 10-Nm-Schlagprüfung .....	82
Tabelle I.2 – Masse des Freifallgewichts und Höhe des freien Falls .....	82
Tabelle J.1 – Kleinste Blechdicke für Stahlgehäuse.....	84
Tabelle J.2 – Kleinste Blechdicke für Aluminium-, Messing- oder Kupfergehäuse .....	85
Tabelle L.1 – Buchstaben, die als Symbole verwendet werden .....	94