

	Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort		2
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen		4
1 Anwendungsbereich.....		10
2 Normative Verweisungen		10
3 Begriffe		11
4 Grundsätzliches.....		12
4.1 Nutzung von in Bezug genommenen Normen.....		12
4.2 Gefährdete Bereiche		12
4.3 Spezielle Anwendungen.....		12
4.4 Wirkungsgrad		13
4.5 Systemwirkungsgrad.....		13
4.6 Lebensdauerende und Recycling.....		13
4.7 Kreislaufwirtschaft		14
5 Allgemeines Anforderungen zur Reparatur.....		14
5.1 Allgemeines.....		14
5.2 Reparatureinrichtung.....		15
5.3 Arbeitsumfang		16
5.4 Normen.....		16
5.5 Qualitätsplan		17
5.6 Informationen seitens des Betreibers		17
5.6.1 Übergabedokument des Betreibers		17
5.6.2 Betriebsumgebung		17
5.6.3 Umrichter-/ Wechselrichterbetrieb		17
5.6.4 Gesundheit und Sicherheit.....		18
5.7 Dokumentation		18
5.7.1 Berichte		18
5.7.2 Leistungsschilder		18
6 Montierte Maschine: Befundung, Prüfung und Bewertung		18
6.1 Sichtkontrolle.....		18
6.2 Prüfungen vor der Demontage		19
6.2.1 Sicherheit		19
6.2.2 Anwendung		19
6.3 Ständerwicklungs- oder Läuferwicklungsprüfung		19
6.3.1 Wicklungswiderstandsprüfung		19
6.3.2 Phasen-Symmetrieprüfung		20
6.3.3 Isolationswiderstandsprüfung		20
6.3.4 Polarisationsindexprüfung		21

	Seite
6.3.5 Leerlaufprüfung	21
6.4 Welle und Lager	22
6.4.1 Prüfung der Welle	22
6.4.2 Prüfungen der Lagern	22
6.4.3 Lager–Isolationswiderstand	22
6.5 Unversehrtheit des Läufer-Käfigs	22
6.5.1 Allgemeines	22
6.5.2 Strom-Spektralanalyse	22
6.5.3 Einzelphasenprüfung	22
6.5.4 Spannungsabfallprüfung – Schenkelpolläufer (Motor oder Generator)	23
7 Demontierte Maschine: Kontrolle, Prüfung und Bewertung	23
7.1 Allgemeines	23
7.2 Reinigung	23
7.3 Sichtkontrolle	23
7.4 Luftspalt	24
7.5 Ventilation	24
7.6 Ständer	24
7.7 Läufer	25
7.7.1 Allgemeines	25
7.7.2 Ausbau des Läufers: vertikale Maschinen	25
7.7.3 Käfigläufer	25
7.7.4 Gewickelte, zylindrische Läufer	26
7.7.5 Permanentmagnet (PM) Maschinen: Läufer Demontage	26
7.7.6 Schenkelpol-Läufer	26
7.7.7 Zylindrische Läufer (Vollpolläufer)	26
7.8 Schleifringe	27
7.9 Bürsten und Bürstenhalter	27
7.10 Wälzlagerungen	27
7.11 Gleitlager	28
7.12 Dichtungen und Labyrinth	28
8 Reparaturarbeiten	28
8.1 Überprüfungen der Wicklung	28
8.2 Überprüfung von Blechpaketen	29
8.3 Neuwicklung	30
8.3.1 Allgemeines	30
8.3.2 Frei gewickelte Spulen/Träufelwicklungen	30
8.3.3 Formspulen	30
8.3.4 Prüfungen an erneut gewickelten Ständern	31
8.3.5 Widerstandsprüfung	31

	Seite
8.3.6 Stoß-Spannungsprüfung	31
8.3.7 Hochspannungsprüfung	31
8.3.8 Temperaturschutz	33
8.3.9 Anschlüsse und Verbindungen	33
8.3.10 Isolationsystem	34
8.3.11 Imprägnierung	34
8.3.12 Bandagen für Schleifringläufer.....	34
8.4 Komponenten.....	35
8.4.1 Allgemeines.....	35
8.4.2 Gehäuse und Lagerschilde	35
8.4.3 Lüfter und Lüfterabdeckhauben	35
8.5 Läufer	36
8.5.1 Allgemeines.....	36
8.5.2 Luftspalt.....	36
8.5.3 Käfigläufer	36
8.5.4 Schenkelpolläufer.....	36
8.5.5 Schleifringe	36
8.5.6 Kondensatoren.....	37
8.5.7 Schalter und Anlaufkomponenten.....	37
8.5.8 Erregerkomponenten	37
8.6 Wellen	37
8.7 Lager	38
8.8 Schmierstoff	38
8.8.1 Schmierfett	38
8.8.2 Öl.....	38
8.9 Heizelemente	38
8.10 Temperaturfühler.....	39
8.11 Schutz vor Korrosion und Eindringen	39
8.12 Anschlusskästen und Verbindungen.....	39
9 End-Prüfungen	39
9.1 Prüfeinrichtungen	39
9.2 Isolationswiderstand.....	40
9.3 Wicklungswiderstand	40
9.4 Leerlaufprüfung	40
9.5 Kennzeichnung der magnetischen Mitte (nach Vereinbarung).....	41
9.6 Kurzschlussprüfung (sofern erforderlich).....	41
9.7 Belastungsprüfung für Motoren.....	41
9.8 Erwärmungslauf mit Leistungsfaktor Null und Bemessungsstrom (nach Vereinbarung).....	41
9.9 Elektromagnetische Verträglichkeit (nach Vereinbarung).....	41

	Seite
9.10 Hilfseinrichtungen	41
9.11 Spannungsabfallprüfung (Wechsel- oder Gleichspannung) an Schenkelpolen.....	41
10 Zusätzliche Anforderungen für Gleichstrommaschinen	42
10.1 Allgemeines	42
10.2 Montierte Gleichstrommaschine, Kontrolle, Prüfungen und Bewertung	42
10.2.1 Allgemeines	42
10.2.2 Leerlaufprüfung oder Prüfung mit Teillast	42
10.2.3 Kommutator-Lamellenschlussprüfung.....	42
10.2.4 Stoßspannungsprüfung	42
10.3 Demontierter Zustand, Kontrolle, Prüfungen und Bewertung	42
10.3.1 Feldwicklung	42
10.3.2 Wendepolwicklung und Kompensationswicklung.....	43
10.3.3 Läuferwicklung.....	43
10.3.4 Kommutator	43
10.4 Reparaturarbeiten.....	44
10.4.1 Kommutator-Abmessungen.....	44
10.4.2 Bürstenhalter	44
10.4.3 Bürsten	45
10.4.4 Neutrale Zone	45
10.4.5 Feld-, Wendpol- und Kompensationswicklungen	45
10.4.6 Luftspalt	46
10.4.7 Läufer-Rundlauf	46
10.4.8 Läufer-Wuchtung	46
10.5 Endprüfungen für Gleichstrommaschinen	46
10.5.1 Bürstenhalter	46
10.5.2 Leerlaufprüfung oder Teillastprüfung	46
11 Zusätzliche Anforderungen bei Hochspannungs-Wechselstrommaschinen (nach Vereinbarung).....	47
11.1 Montierter Zustand vor Aufarbeitung, Kontrolle und Prüfungen	47
11.1.1 Allgemeines	47
11.1.2 Tangens-Delta-Messung (sogenannter Tip-Up-Test in Nordamerika).....	47
11.1.3 Teilentladungsmessung	47
11.2 Demontierte Hochspannungsmaschine Kontrolle und Prüfungen	47
11.2.1 Messung des dielektrischen Verlustfaktors	47
11.2.2 Messung des dielektrischen Verlustfaktors an Spulen und Stäben von Ständerwicklungen.....	47
11.2.3 Schäden an Nutenverschlusskeilen im Ständer.....	47
11.2.4 Unterdrückung von Teilentladungen in Nuten und Wickelköpfen der Ständerwicklung	47
11.3 Hochspannungs-Endprüfungen	47
11.3.1 Hochspannungsprüfung an Hochspannungsmaschinen	47

	Seite
11.3.2 Hochspannungsprüfungen für überholte Maschinen und teilerneuerte Wicklungen	48
11.3.3 Schleuderprüfung (nach Vereinbarung).....	48
11.3.4 Kurzschlussprüfung (nach Vereinbarung).....	48
11.3.5 Messung der Restspannung (nach Vereinbarung)	48
11.3.6 Dichtigkeitsprüfung des Kühlkreislaufes (nach Vereinbarung)	48
12 Zusätzliche Hochspannungsprüfungen bei Generatoren	49
12.1 Spaltkorrosion an Ständerwicklungen.....	49
12.2 Vollpolläufer.....	49
12.3 Kühlkreisläufe (Wasserstoff/Wasser).....	49
13 Kundenberichte und Übergabe	49
13.1 Außenanstrich	49
13.2 Transport und Verpackung.....	49
13.3 Bericht an den Betreiber	49
Anhang A (informativ) Ablaufdiagramm zur Reparatur, Überholung und Regenerierung	50
Anhang B (informativ) Normtoleranzen	51
Literaturhinweise	54
Bilder	
Bild 1 – Komponenten elektrischer Maschinen	15
Tabellen	
Tabelle 1 – Empfohlene Mindest-Isolationswiderstandswerte bei 40 °C nach IEC 60034-27-4	21
Tabelle 2 – Leiterwerte für das Anlegen von Gleichspannungen zur Messung des Isolationswiderstands und die Prüfung des Polarisationsindexes	21
Tabelle 3 – Hochspannungsprüfungen nach IEC 60034-1	32
Tabelle 4 – Mindestaufwand an Stückprüfungen nach IEC 60034-1	39
Tabelle 5 – Spiel für Bürsten und Bürstenhalter (Auszug aus IEC 60136:1986, Tabelle 1)	45
Tabelle B.1 – Toleranzen für die Wellenendendurchmesser, siehe IEC 60072-1	51
Tabelle B.2 – Maße der Breite der Passfedernut zur Aufnahme von Passfedern (IEC 60072-1:1991, C.1.5).....	51
Tabelle B.3 – Tabelle der Toleranzen für den Rundlauf des Wellenendes.....	52
Tabelle B.4 – Tabelle der Toleranzen für Durchmesser der Flanschzentrierungen (IEC 60072-1:1991, C.1.7) (1 von 2).....	52
Tabelle B.5 – Tabelle für die Koaxialität der Durchmesser der Flanschzentrierung und dem Planlauf von Befestigungsfläche zu Wellenende (IEC 60072-1:1991, C.7.1).....	53