

	Inhalt	Seite
Vorwort		2
1 Anwendungsbereich.....		5
2 Normative Verweisungen.....		5
3 Begriffe		5
4 Normalklima		6
5 Messvorrichtung.....		6
5.1 Allgemeines.....		6
5.2 Messmethode 1: $f\theta$ -Linsenabbildung		6
5.2.1 Allgemeines.....		6
5.2.2 Mikropositionierer.....		7
5.2.3 FFP des optischen Systems		7
5.2.4 Kamera.....		7
5.2.5 Computer (EAF-Analyseeinheit)		7
5.2.6 Kalibrierlichtquelle		8
5.3 Messmethode 2: Direkte Bilderfassung		8
5.3.1 Allgemeines.....		8
5.3.2 Mikropositionierer.....		8
5.3.3 Optische Leistung		8
5.3.4 Ausrichtung		8
5.3.5 Empfänger.....		8
5.3.6 Einmodenfaser		9
5.3.7 Bildgerät		9
6 Probenahme und Prüflinge		10
7 Geometrische Kalibrierung.....		10
8 Messverfahren.....		11
8.1 Sicherheit		11
8.2 Fernfeld-Bilderfassung		11
8.2.1 Allgemeines.....		11
8.2.2 Ausrichtung der Faserendfläche eines Wellenleiters.....		11
8.2.3 Bilderfassung bei Lichtquellen		11
8.3 Entfernen des Grundrauschens		12
8.4 Bestimmung des Mittelpunkts		12
8.4.1 Allgemeines.....		12
8.4.2 Methode A: Bestimmung des optischen Mittelpunkts		12
8.4.3 Methode B: Bestimmung des mechanischen Mittelpunkts		13
8.5 Berechnung des winkelabhängigen begrenzten Lichtstroms		14
9 Ergebnisse		15

	Seite
9.1 Für jede Messung verfügbare Informationen	15
9.2 Auf Anfrage verfügbare Informationen	15
10 Spezifikationsangaben	16
Anhang A (informativ) Systemanforderungen: Messmethode 1 – Optisches Feldsystem	17
A.1 Allgemeines	17
A.2 Anforderungen	17
Anhang B (informativ) Systemanforderungen: Messmethode 2 – Direkte Bilderfassung	18
B.1 Allgemeines	18
B.2 Anforderungen	18
Literaturhinweise	19
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	20

Bilder

Bild 1 – Anordnung der Messvorrichtung: Messmethode 1: $f\theta$ -Linsenabbildung	7
Bild 2 – Schema eines optischen Fernfeldsystems	7
Bild 3 – Anordnung der Messvorrichtung: Messmethode 2 – Direkte Abbildung mit Hilfe einer Photometerkugel	9
Bild 4 – Anordnung der Messvorrichtung: Messmethode 2 – Direkte Abbildung mit einer Einmodenfaser	9
Bild 5 – Anordnung der Messvorrichtung: Messmethode 2 – Direkte Abbildung mit einem Bildgerät	10
Bild 6 – Beispiel einer Kalibriervorrichtung	11
Bild 7 – Erfasstes Fernfeldbild	12
Bild 8 – Erfasstes Fernfeldbild mit Falschfarben	12
Bild 9 – Bestimmung des optischen Mittelpunkts	13
Bild 10 – Koordinatenumwandlung in Polarkoordinaten auf der Bildsensorebene	14
Bild 11 – Normdiagramm des winkelabhängigen begrenzten Lichtstroms	15
Bild A.1 – Beispiel eines optischen Systems mit Verwendung einer $f\theta$ -Linse	17