

	Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort		2
Einleitung		6
1 Anwendungsbereich.....		7
2 Normative Verweisungen		7
3 Begriffe		8
3.1 Allgemeine Begriffe		8
3.2 Beschreibung der Messgeräte entsprechend ihrer Arbeitsmethode.....		11
3.3 Konstruktive Merkmale der Geräte		13
3.4 Charakteristische Merkmale von Geräten.....		15
3.5 Charakteristische Werte.....		15
3.6 Einflussgrößen, Referenzbedingungen, Nennbetriebsbereich und Anwärmung.....		16
3.7 Unsicherheit und Abweichungen.....		18
3.8 Genauigkeit, Genauigkeitsklasse und Klassenindex		19
3.9 Prüfungen.....		20
4 Beschreibung, Klassifikation und Übereinstimmung.....		20
4.1 Beschreibung		20
4.1.1 Beschreibung nach Betriebsarten.....		20
4.1.2 Beschreibung nach Umgebungsbedingungen.....		20
4.1.3 Beschreibung entsprechend der mechanischen Bedingungen		20
4.1.4 Beschreibung nach Schutzart.....		21
4.2 Klassifikation		21
4.3 Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Norm		21
5 Anforderungen.....		21
5.1 Referenzbedingungen.....		21
5.2 Grenzwerte für die Eigenunsicherheit, Bezugswerte		22
5.2.1 Grenzwerte der Eigenunsicherheit.....		22
5.2.2 Zusammenhang zwischen Eigenunsicherheit und Genauigkeitsklasse		22
5.2.3 Bezugswert		22
5.3 Nenngebrauchsbereich und Abweichungen		23
5.3.1 Nenngebrauchsbereich		23
5.3.2 Grenzen der Abweichungen		25
5.3.3 Bedingungen für die Ermittlung von Abweichungen		26
5.4 Betriebsunsicherheit, Gesamtsystemunsicherheit und Abweichungen		26
5.5 Elektrische Anforderungen		26
5.5.1 Elektrische Sicherheitsanforderungen		26
5.5.2 Eigenerwärmung		27
5.5.3 Zulässige Überlastung		27

	Seite
5.5.4 Grenzwerte der Temperatur	27
5.5.5 Nullpunktabweichung	28
5.5.6 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).....	28
5.6 Konstruktive Anforderungen	28
5.6.1 Allgemeine konstruktive Anforderungen	28
5.6.2 Dämpfung	28
5.6.3 Versiegelung.....	29
5.6.4 Skalen.....	29
5.6.5 Anschlüsse.....	30
5.6.6 Vorzugsgrade.....	31
5.6.7 Mechanische und/oder elektrische Einsteller.....	31
5.6.8 Mechanische Einflüsse.....	31
5.6.9 Schutzklassen bei Gehäusen.....	32
5.6.10 Anschlussklemmen	32
6 Information, Beschriftung und Symbole	33
6.1 Information.....	33
6.2 Beschriftungen, Symbole und ihre Anordnung.....	34
6.3 Beschriftung zu Referenzwerten und Nennbereiche der Einflussgrößen.	35
6.4 Symbole zur Kennzeichnung von Geräten und Zubehör	35
6.5 Beschriftung und Symbole für Anschlüsse.....	44
6.5.1 Anforderungen an Beschriftungen.....	44
6.5.2 Erdanschlussklemmen	44
6.5.3 Messanschlüsse	44
6.5.4 Spezielle Beschriftungen für Anschlüsse	44
6.6 Betriebsanleitungen.....	44
7 Verpackung und Lagerung	45
8 Prüfbedingungen	45
8.1 Art der Prüfungen	45
8.2 Typenprüfungen	45
8.3 Stückprüfungen	45
8.4 Wiederkehrende Prüfungen	45
8.5 Bewertung der Nichtkonformität	46
8.6 Bewertung der Prüfergebnisse.....	46
Anhang A (normativ) Grenzen der Eigenunsicherheit und Abweichungen	47
Anhang B (informativ) Verhältnis von Umgebungstemperatur und relativer Luftfeuchte	50
Anhang C (informativ) Eigenunsicherheit, Betriebsunsicherheit und Gesamtsystemunsicherheit	51
C.1 Arten der Unsicherheit.....	51
C.2 Betriebsunsicherheit.....	51
C.2.1 Allgemein	51

Seite

C.2.2	Bestimmung der absoluten Betriebsunsicherheit entsprechend der Typprüfergebnisse	51
C.2.3	Ermittlung der absoluten Betriebsunsicherheit entsprechend den Grenzen der Eigenunsicherheit und Grenzen der Abweichungen entsprechend dieser Norm	52
C.3	Gesamtsystemunsicherheit.....	52
C.4	Prozentuale Betriebsunsicherheit	53
Anhang D (normativ)	Stückprüfungen	54
Literaturhinweise	55	
Anhang ZA (normativ)	Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	56

Bilder

Bild 1 – Messbereich 10 A bis 50 A.....	30
Bild 2 – Messbereich 80 V bis 110 V.....	30
Bild 3 – Messbereiche 0,06 MΩ bis 0,4 MΩ und 0,1 MΩ bis 2 MΩ	30
Bild A.1 – Einfluss der Temperatur.....	47
Bild A.2 – Einfluss der Temperatur.....	48
Bild B.1 – Verhältnis von Umgebungstemperatur und relativer Feuchte	50
Bild C.1 – verschiedene Arten der Unsicherheit	51

Tabellen

Tabelle 1 – Minimale IP-Anforderungen.....	21
Tabelle 2 – Referenzbedingungen und Toleranzen für Prüfzwecke, zugehörig zu den Einflussgrößen	22
Tabelle 3 – Grenzen des Nenngebrauchsreiches und zulässige Abweichungen	24
Tabelle 4 – Schraubendurchmesser und Durchmesser der Kontaktflächen.....	33
Tabelle 5 – Einheiten, Größen und SI-Präfixe.....	35
Tabelle 6 – Symbole zur Beschriftung von Geräten und Zubehör	36