

**Deutsche Übersetzung**  
 CISPR 18-3, 1. Ausgabe 1986  
**Die spezifischen Eigenschaften der von  
 Hochspannungsfreileitungen und -anlagen verursachten  
 Funkstörungen**

Teil 3  
 Leitfaden zur Minimierung von Funkstörungen

**Inhalt**

	Seite		Seite
Vorwort .....	3	3 Verfahren zum Nachweisen und Orten von schlechten galvanischen Verbindungen leitfähiger Teile sowie Vorbeuge- und Abhilfe- maßnahmen gegen hieraus resultierende Funkstörungen .....	7
Einleitung .....	3	Anhang A Die CIGRE-Formel für die Voraus- bestimmung der von den Leitern einer Frei- leitung verursachten Funkstörfeld- stärke .....	10
Anwendungsbereich .....	3		
1 Praktische Ausführung von Hochspannungs- freileitungen, um Störungen des Ton- und Fernseh-Rundfunkempfangs zu beherrschen ....	4		
2 Verfahren zur Vorausbestimmung des Bezugsstörpegels einer Freileitung .....	5		